

Algerasluis | Milieuhygiënisch onderzoek baggerslib op betonvloer en onderwaterverharding

Projectomschrijving

Voor baggerwerkzaamheden bij de Algerasluis onderzocht MH Poly de milieuhygiënische kwaliteit van het slib. Omdat het slib zich op een betonvloer en onderwaterverharding bevindt, vraagt dit om een specifieke onderzoeksaanpak volgens de geldende wet- en regelgeving.

Onze projectwerkzaamheden

- ✓ Voorbereiding en planning van het veldwerk
- ✓ Vooronderzoek conform NEN 5717
- ✓ Afstemming met sluiswachter, omgevingsmanager en andere betrokkenen
- ✓ Monsternamen door een gecertificeerde veldwerkploeg
- ✓ Laboratoriumanalyse van de baggerspecie
- ✓ Toetsing aan actuele wet- en regelgeving
- ✓ Interpretatie en rapportage van de onderzoeksresultaten

